

## TE SOLDÁVEL



DESCRIÇÃO	COD	QTD
TE PVC SOLDÁVEL DN35mm	3711	1
TE PVC SOLDÁVEL DN50mm	3716	1
TE PVC SOLDÁVEL DN75mm	3710	1

## LUVA RED/SOLDÁVEL



DESCRIÇÃO	COD	QTD
REDUÇÃO SOLD. DN50mm x 35mm	3712	1
REDUÇÃO SOLD. DN75mm x 50mm	3713	1
REDUÇÃO SOLD. DN100mm x 50mm	3714	1
REDUÇÃO SOLD. DN100mm x 75mm	3715	1

## LUVA LR SOLDÁVEL/ROSCA



DESCRIÇÃO	COD	QTD
LUVA SOLD. C/ ROSCA DN25mm x 1/2"POL.	3703	1
LUVA SOLD. C/ ROSCA DN25mm x 3/4"POL.	3704	1
LUVA SOLD. C/ ROSCA DN32mm x 1/2"POL.	3705	1
LUVA SOLD. C/ ROSCA DN32mm x 3/4"POL.	3706	1

## CAP SOLDÁVEL



DESCRIÇÃO	COD	QTD
CAP SOLDÁVEL DN50mm	3719	1
CAP SOLDÁVEL DN75mm	3720	1
CAP SOLDÁVEL DN100mm	3721	1

## ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL



DESCRIÇÃO	COD	QTD
ADAPTADOR CURTE DN100mm x 4" POL.	3717	1
ADAPTADOR CURTE DN75mm x 3" POL.	3718	1

## ESTOCAGEM

DEVE SER UM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E LIVRE DE AÇÃO OU EXPOSIÇÃO CONTINUA AO SOL;

RECOMANDA-SE O EMPILHAMENTO MÁXIMO DOS AMARRADOS A UMA ALTURA DE 1,50m.

DEVE-SE EVITAR IMPACTOS FORTES E ATRITOS COM PEDRAS, OBJETOS METÁLICOS E ARESTAS VIVAS DE MODO GERAL